



Handverdrahtung auf der L-Seite

Ansicht L-Seite!
 Die Lage der Verdrahtung ist nur beispielhaft.
 Start- und Endpunkte sind zwingend.

Verbindungen:

A1 - D11/25	A3 - D11/27	A5 - D11/18	A7 - D27/9
B1 - D8/7	B3 - D59/1	B5 - D11/19	B7 - D50/2
A2 - D11/26	A4 - D11/28	A6 - D73/4	A8 - D73/3, besser X8:10B
B2 - D59/11	B4 - D11/17	B6 - D50/5	B8 - R13(GND)/X8:B1

Trennungen:

D50/6 - D27/9 (B-Seite)
D50/5 - D73/4 (L-Seite)

Trennungen auf der B-Seite



Ansicht L-Seite
 Die Lage der Verdrahtung ist nur beispielhaft.
 Start- und Endpunkte sind zwingend.

Verbindungen:

A1 - D11/25	A3 - D11/27	A5 - D11/18	A7 - D27/9
B1 - D8/7	B3 - D59/1	B5 - D11/19	B7 - D50/6
A2 - D11/26	A4 - D11/28	A6 - D73/4	A8 - D73/3, besser X8:10B
B2 - D59/11	B4 - D11/17	B6 - D50/5	B8 - R13(GND)/X8:B1

Trennungen: D50/6 - D27/9 (B-Seite)
 D50/5 - D73/4 (L-Seite)