

## VEB ROBOTRON-MESSELKTRONIK >OTTO SCHÖN< DRESDEN

### H I N W E I S

zur Service-Anleitung ERGÄNZUNGSSATZ FÜR FARBE 690 016.4 (6/85a)

---

Vor dem Beschalten der Wickelstifte 1 bis 6 von X20 bis X22 bitte die Reihenfolge (von rechts nach links) der Anschlüsse auf der Leiterplatte "RGB-Ansteuerung" beachten!  
Siehe auch beiliegenden Bestückungs- bzw. Stromlaufplan.

9/85

It G 353-50/D/85  
III/9/319 (M)